


Oper. nr.:	Maskin:	Verktøy:	Operasjon:	Dato utsett:	Antall:	Ordre nr.:
---------------	---------	----------	------------	-----------------	---------	---------------

Monteringsanvisning:

1. Monter smørenippel, glideskinne og glideplate på hver gaffel.
2. Monter høyre og venstre gaffel inn på ramme.
3. Monter stempelstang på sylinder inn på tapp på høyre og venstre gaffel.
Lås sylinder med skive og splint.
4. Smør glideskinne med grease, og fyll smørenippel med grease.



Material:		Monteringsanvisning for gaffel 2095-050	Målest.:	Tegn. JA	06/2001
Dimension:			1:5		
Kvalitet:			Erst.for:		
			R2095-050		
		LID JARNINDUSTRI A/S NORHEIMSUND	Erst.av:		
Dato	Forandring				